




Erfassungsbeleg Punkdatei

- Zweck** Druckt den in Niedersachsen vorgeschriebenen Erfassungsbeleg Punkdatei und erzeugt die zugehörige EDBS-Punkdatei.
- Voraussetzungen** Es muß vorliegen:
- ? Eine komplette Berechnung im aktuellen Lagestatus
- Wenn Sie in 2AP-Systemen arbeiten, so muß das gewünschte System das Aktuelle sein.
- Aufruf** Sie rufen im Untermenü "Übertragen ..." den Punkt "Erfassungsbeleg + EDBS" auf.



Aufruf Erfassungsbeleg Punkdatei.

- Eingaben** Nach Auswahl des Menüpunktes sehen Sie zunächst noch einmal zur Kontrolle die Auftragsdaten aus der EDBS-Punkdatei, die Sie zuvor eingelesen haben. Sie bestätigen dann mit Bild?



Bestätigen der Auftragsdaten.

- Zwischentabelle** Sie sehen nach einer Weile eine Tabelle, die die Neupunkte enthält. Sie haben so die Gelegenheit, Korrekturen vorzunehmen. Die Überschriften sind so gewählt, wie in der niedersächsischen Vorschrift vorgesehen.

GeoCAD-R													
93017		099		an		NS		LF		./3458/3468		2 21.03.93	
Erfassungsbeleg + EDBS 346800001346800003													
N-B	LS	G	Z	Rechts	Hoch	S	ZST	UMA	BEM	099	G		
3458 3468	. 01001	200	2	34 34.785.479	58 69.091.330	0	0390019			099			
3458 3468	1 00634	200	4	34 34.934.080	58 68.809.820	0	0390019	023	-0.4	099			
3458 3468	1 01068	200	4	34 34.673.856	58 68.948.237	0	0390019	023	-0.3	099			
3458 3468	3 01493	200	2	34 34.725.852	58 68.919.824	0	0390019			099			
3458 3468	3 01494	200	2	34 34.730.916	58 68.927.953	0	0390019			099			
3458 3468	3 01495	200	2	34 34.740.218	58 68.922.179	0	0390019			099			

Punktart+Punkt 2/6
F3:Ende, F6: Zeile löschen, Esc: QUIT, F10: Optionen

F1 Hilfe F1 DOS F2 H-Copy F7 Drucker F10 Rechner 82kb DOS 5.0 19:40:58

Die linke Seite der Tabelle.

Weiter rechts sieht die Tabelle so aus:

GeoCAD-R														
93017		099		an		NS		LF		./3458/3468		2 21.03.93		
Erfassungsbeleg + EDBS 346800001346800003														
N-B	UMA	BEM	099	G	Z	Y	X	ENT						
3458 3468	. 01001		099	2			-179.863	24.483	1921-005-					
3458 3468	1 00634	023	-0.4	099	2		-11.278	294.464	1921-005-					
3458 3468	1 01068	023	-0.3	099	1	2	-0.053	-0.023	1921-005-					
3458 3468	3 01493		099	2			-1.644	59.202	1921-005-					
3458 3468	3 01494		099	2			-11.215	59.490	1921-005-					
3458 3468	3 01495		099	2			-10.904	70.432	1921-005-					

Punktart+Punkt 2/6
F3:Ende, F6: Zeile löschen, Esc: QUIT, F10: Optionen

F1 Hilfe F1 DOS F2 H-Copy F7 Drucker F10 Rechner 82kb DOS 5.0 19:43:40

Der mittlere Teil der Tabelle.

und schließlich

GeoCAD-R													
93017		099		an		NS		LF		./3458/3468		2 21.03.93	
Erfassungsbeleg + EDBS 346800001346800003													
N-B	ENT	UNI	Z	TEX									
3458 3468	. 01001	1921-005-		9	346800001346800003								
3458 3468	1 00634	1921-005-		9	346800001346800003								
3458 3468	1 01068	1921-005-		9	346800001346800003								
3458 3468	3 01493	1921-005-		9	346800001346800003								
3458 3468	3 01494	1921-005-		9	346800001346800003								
3458 3468	3 01495	1921-005-		9	346800001346800003								

Punktart+Punkt 2/6
F3:Ende, F6: Zeile löschen, Esc: QUIT, F10: Optionen

F1 Hilfe F1 DOS F2 H-Copy F7 Drucker F10 Rechner 82kb DOS 5.0 19:44:04


Der rechte Teil der Tabelle.

Für den folgenden Ausdruck wurden die ersten drei Zeilen mit F6 gelöscht. Nach Verlassen der Tabelle werden Sie noch nach dem Namen der EDBS-Ausgabedatei gefragt. Dabei wird EDBS.TXT vorgegeben. Falls diese Datei bereits existiert, müssen Sie noch eine Frage bezgl. des Überschreibens beantworten.



Die Frage nach der Ausgabedatei.

Anschließend sind Sie wieder im Menü.

**Ausdruck**

ÖbVI Dipl. - Ing. XXX

Datum	Gb. Nr.	Gemarkung	Flur	Seite
21. 03. 1993	93017	Garrel (1921)	5	
Projekt	fries		C-Nr. :	

Erfassungsbeleg + EDBS(2) Lagestatus: 099 System: 346800001346800003

Aufgestellt: Geprüft:

Erfaßt: Geprüft:

DATEN DES AUFTRAGSKENNSATZES

=====

DST Dienststelle:	90019
ANR Auftragsnummer:	54689
BGD Bezirksgrundstückdatenbank:	19
ATR Auftragsnummer (Kennwort d. Reservierung):	TDF 93017

ABKÜRZUNGEN

=====

**Datengruppe PUNKTKENNZEICHEN,
VERWALTUNG**

NBZ	Numerierungsbezirk
A	Punktart
NR	Punktnummer
P	Prüfzeichen
AK	Aktualität
S	Punktstatus
VMA	Art der Marke
BEM	Bemerkung zur Marke
ZSZ	Zuständige Stelle
ENT	Entstehung des Punktes
UNT	Untergang des Punktes

Datengruppe Höhe

HS	Höhenstatus
H	Höhe
HJM	Jahr/Monat der Höhenbest.
G	Höhengenauigkeit
Z	Höhenzuverlässigkeit
HBH	Berechnungshinweis Höhe

Datengruppe LAGE

LS	Lagestatus
G	Lagegenauigkeit
Z	Lagezuverlässigkeit
R	Rechtswert
H	Hochwert
LBH	Berechnungshinweis Lage

Datengruppe BEMERKUNG ZUM PUNKT

Z	Zeilennummer der Bemerkung
TEX	Text der Bemerkung

Kennung für die Verarbeitungsart

V	Verarbeitungsart
mit: N	Neueintrag
A	Ändern
L	Löschen

Programm : GeoCAD-R, (C) Copyright F.Maraite,E.Rader 1988-1993.



ÖbVI Dipl. -Ing. XXX

Datum	Gb. Nr.	Gemarkung	Flur	Seite
21. 03. 1993	93017	Garrel (1921)	5	1
Projekt	fries		C-Nr. :	

```

-----
Punktkennz. , Verwal tung |
V NBZ      A   NR P AK|V  LS G Z      R      H   LBH
          S ZST   VMA BEM|V 099 G Z      Y      X   LBH
          ENT           UNT           | Bemerkung zum Punkt
          V   H       HJM  HS G Z HBH   | V Z TEX
          | V Z TEX
-----
    
```

```

-----
N 3458 3468 3 01493 . . . |. 200  2 3434725. 852 5868919. 824 .....
  0 0390019 . . . . . |. 099  2    -1. 644    59. 202 .....
  1921-005-           ..... | .  9 346800001346800003
  . XXXX, . . . . . XXX X X ..... | .
-----
    
```

```

-----
N 3458 3468 3 01494 . . . |. 200  2 3434730. 916 5868927. 953 .....
  0 0390019 . . . . . |. 099  2   -11. 215    59. 490 .....
  1921-005-           ..... | .  9 346800001346800003
  . XXXX, . . . . . XXX X X ..... | .
-----
    
```

```

-----
N 3458 3468 3 01495 . . . |. 200  2 3434740. 218 5868922. 179 .....
  0 0390019 . . . . . |. 099  2   -10. 904    70. 432 .....
  1921-005-           ..... | .  9 346800001346800003
  . XXXX, . . . . . XXX X X ..... | .
-----
    
```

Programm : GeoCAD-R, (C) Copyright F.Maraite,E.Rader 1988-1993.